

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

Le, 29 Septembre 1966

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 81 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX-DJ) - DS 19 a (DY-DL)
BREAK 21 (DJF) - BREAK 19 a (DLF)**

ELECTRICITE

Démarreur

Depuis Juillet 1966, le traitement thermique de la rampe hélicoïdale du lanceur de démarreur est modifié.

Il est possible de reconnaître le nouveau lanceur à la couleur noirâtre de la rampe hélicoïdale.

PIECES DETACHEES :

Le Service des Pièces Détachées ne fournit plus que le nouveau lanceur.

REPARATION :

Les anciennes pièces ne doivent plus être utilisées en réparation.

Le montage des pièces nouveau modèle est impératif en cas d'intervention.