

Le, 27 Septembre 1967

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 90 - PL

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

N (350) - NY (450) ESSENCE

DS 21 (DX-DJ) - DS 19a (DY-DL)

BREAK 21 (DJF) - BREAK 19a (DLF)

ID 19b (DV)

MOTEUR

Plaque de fermeture de carter inférieur

Depuis Septembre 1967, la plaque de fermeture du carter inférieur est modifiée :

- une couronne de renfort est placée au droit des vis de fixation sur carter inférieur.
- les vis de fixation de la plaque de fermeture sur le carter inférieur sont allongées de 2 mm.

PIECES DETACHEES.

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Plaque de fermeture du carter inférieur	2 N - 223 - 68	DX 223-96
Vis de fixation de plaque de fermeture (coef.8)	480-S (7×14)	483-S (7×16)

REPARATION.

La nouvelle plaque de fermeture du carter inférieur est interchangeable avec l'ancienne, à condition de remplacer les vis 480-S par des vis 483-S.