

Le, 3 Février 1967

Société Anonyme  
**ANDRE CITROEN**  
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 100 - D

**METHODS REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX-DJ) - DS 19 a (DY-DL)**

**ID 19 b (DV)**

**SUSPENSION**

**Demi-essieu avant**

Depuis Janvier 1967, les leviers de suspension avant des véhicules ci-dessus sont modifiés.

Le logement de bille d'appui de tige de cylindre de suspension est démontable.

L'épingle de liaison de la tige de suspension avec le levier du bras, maintient également en place le logement de bille.

Les tôles de protection de mécanisme de suspension sont modifiées.

**PIECES DETACHEES :**

Pièces détachées	Ancien numéro	Nouveau numéro
Levier gauche de suspension avant	DS 434-4 d	DX 434-4
Levier droit de suspension droit	DS 434-4 e	DX 434-4 a
Logement de bille avant		DX 434-58

**REPARATION :**

Les nouveaux leviers de suspension sont interchangeable avec les anciens, toutefois, il y a lieu de vérifier au remontage la garantie entre le levier et la tôle de protection de mécanisme (la déformer légèrement si nécessaire).

Les gammes de révision, de dépose ou pose d'un demi-essieu avant sont interchangeables.

02 31 (DX-DL) - 02 194 (DY-DL)

10 184 (DV)

SUSPENSION

Demi-essieu avant

Depuis l'été 1982, les leviers de suspension avant des véhicules cités sont modifiés.

Le logement de tôle d'appui de la tige de cylindre de suspension est demeuré le même.

L'épingle de liaison de la tige de suspension avec le levier du ressort, maintenant également en place le logement de tôle.

Les tôles de protection de mécanisme de suspension sont modifiées.

**PIECES DETACHEES :**

Nouveaux numéros	Anciens numéros	Pièces détachées
DX 424-1	DE 424-8	Léviers gauche de suspension avant
DX 424-2	DE 424-9	Léviers droit de suspension avant
DX 424-3		Logement de tôle avant