

Le, 29 Septembre 1966

Société Anonyme
ANDRE CITROËN

Capital 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 80 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)


DS 21(DX) - DS 19 a (DY)

FREINS


Commande de frein mécanique

Depuis Mai 1966, la commande de frein mécanique des véhicules ci-dessus est modifiée : deux équerres sont soudées sur le support de la commande au droit de la butée de pédale (en position frein desserré).

L'axe d'attache de câble de frein sur la pédale de frein est rallongé de 6 mm (ancienne longueur 45 mm, nouvelle longueur 51 mm).



Commande de frein mécanique
avant Mai 1966



Commande de frein mécanique modifié
depuis Mai 1966

PIECES DETACHEES :

Le Service des Pièces Détachées ne vend plus que le nouveau modèle de commande de frein mécanique.

REPARATION :

L'échange de la commande de frein sur un véhicule équipé d'un ancien modèle de commande doit impérativement être réalisé à l'aide d'une commande nouveau modèle.

Dans ce cas il y a également lieu de remplacer l'axe d'attache de câble de frein.