

Le, 14 Décembre 1967

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 49
VEHICULES «D» TOUS TYPES

Direction assistée

Le pignon de commande de crémaillère de direction assistée, ne comportant pas de retour de fuites, un **suintement normal** apparaît à l'extrémité des tiroirs et aux joints du raccord tournant, lui donnant un aspect gras, ainsi qu'à la gaine caoutchouc de protection de pignon.

Il n'y a pas lieu d'intervenir sur ces pièces si l'on ne décèle pas une consommation notable de liquide hydraulique due à une fuite du pignon de commande de crémaillère.