

Le, 15 Juillet 1968

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 368.097.000 Francs

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 83

VEHICULES "D" TOUS TYPES

ELECTRICITE

Déparasitage des véhicules

Des parasites brouillant la réception d'un poste auto-radio peuvent être provoqués par les roulements de moyeux arrière.

Ces parasites apparaissent dès que le véhicule roule et sont indépendants du régime moteur. Ils sont généralement plus importants sur mauvaise route que sur route lisse.

Pour supprimer ces parasites :

- Se procurer de la graisse YACCO n° 3169 (graisse spéciale conductrice).
- Déposer les deux bouchons de palier de fusées arrière.
- Remplir des bouchons neufs de graisse YACCO n° 3169 et les mettre en place sur les paliers.

REMARQUES :

- Ne pas retirer la graisse d'origine des roulements.
- Lors du remontage d'une fusée arrière, graisser les roulements avec la graisse habituelle.
- N'utiliser la graisse spéciale que pour remplir le chapeau de palier.