



CITROËN
DIVISION APRÈS-VENTE
MÉTHODES TECHNIQUES

INFO'RAPID

XM

4

Responsables des Ateliers

CE - SUCC - FILIALES

CONCERNE :

CITROËN XM TOUS TYPES

Embrayage

N° 1

Le 23 Juin 1992

CE DOCUMENT EST A CLASSER DANS : RECUEIL DE NOTES N° MAN 008930

1584

« COPIE A MESSIEURS LES AGENTS »

CONSTATATION : Broutements de l'embrayage nécessitant l'échange de la friction.

REMÈDE : Lors de l'échange de la friction d'embrayage, déglacer à la toile émeri les faces d'appui côté volant moteur et mécanisme.
La matière des garnitures de la friction déposée a laissé des dépôts qui adhèrent sur les **faces** d'appui.
Ces dépôts, s'ils ne sont pas éliminés, entraîneront de nouveau, des broutements de l'embrayage à très court terme.