

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 256.200.000 Nouveaux Francs

117 à 167, Quai André Citroën

PARIS XVème

METHODS REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

Paris, le 18 Janvier 1961

NOTE TECHNIQUE
A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 736

Annule et remplace
la NT 689

DS 19 - ID 19

PLAQUETTES DE FREINS AVANT

Sur nos véhicules ID 19 - DS 19, nous vous rappelons que **vous devez monter exclusivement** les plaquettes de Freins Avant vendues par notre Service des pièces détachées.

Ce service est actuellement approvisionné en garnitures avant de **Qualité Férodo 623**.

- a) Plaquette à support en aluminium
n° de pièce détachée : DM 451-32 a
(repérée «3» ou «623» sur le champ)
- b) Plaquette à support en Férodo
n° de pièce détachée : DM 451-32 b
(repérée «623» sur la garniture)

MONTAGE - Nous vous rappelons que sur les ID 19 équipées de la première disposition de freinage, il faut monter sur le patin mobile **exclusivement** une plaquette ayant un support en Férodo (DM 451-32 b)

Copie de la présente note est adressée à MM. les Agents.