

Le, 17 Novembre 1967

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

**Société Anonyme**  
**ANDRE CITROEN**  
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**METHODES REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

## **NOTE D'INFORMATION N° 45**

### **DS 19 - ID 19 BREAK**

**Véhicules sortis avant Septembre 1965**

**ID 19 - ID 19a**

**Véhicules sortis avant Septembre 1966**

### **DIFFERENTIEL**

**Vis à téton**

Des vis à téton (DS 343-5), de fixation de boîtier de différentiel et d'arrêt d'axe de satellites, non traitées, ayant été livrées par le Service des Pièces Détachées, nous vous demandons de vérifier le stock de ces pièces et de retourner à ce Service, après avoir demandé un accord de retour, les vis ayant la couleur naturelle de l'acier.

Les vis de couleur noire ayant subi un traitement n'ont pas lieu d'être retournées.

Cependant, si dans un même sachet, il se trouve une vis de chaque sorte, retourner le sachet complet.